

ECturn

CN 安装说明书

目录

1	符号和图示.....	3
2	产品责任	3
3	安全	3
3.1	规范使用	3
3.2	安全提示	4
3.3	安全作业	4
3.4	安装检验	4
3.5	适用文件.....	4
4	运输和存放	5
5	工具和辅助工具	5
6	产品说明.....	5
6.1	设备说明和技术数据	5
6.2	基础构造和扩展	6
7	安装和固定方式	8
8	安装	9
8.1	一般安装提示.....	9
8.2	不同安装方式的安装尺寸	10
8.3	安装驱动装置.....	16
8.4	安装滑轨	16
8.5	安装折臂	16
8.6	门挡	17
8.7	安装和连接蓄电池.....	17
8.8	安装转接电缆 (选配)	18
8.9	安装顶盖 (选配)	19
8.10	安装触发传感器	19
8.11	安装无线电电路板 DCU702 (选配)	19
9	电气连接	19
9.1	电源连接	19
10	维护	21
10.1	进行机械维修时的危险	21
10.2	维护作业	21
10.3	电气维修	21
10.4	电气故障	22
11	废弃处理.....	22

1 符号和图示

警告提示

本说明书中的警告提示用于提醒可能出现的财产损失和人员伤害。

- 务必阅读并遵守这些警告提示。
- 请遵守所有已标记警告符号和警告语的步骤。

警告符号	警告语	含义
	警告	人员危险。 如未遵守规定可能导致死亡或重伤。
	小心	人员危险。 如未遵守规定可能导致轻伤。
-	小心	避免财产损失、帮助理解或优化工作流程的信息。

其它符号和图示

为了说明正确的操作方式, 重要信息和技术提示会突出显示。

符号	含义
	表示“重要提示”
	表示“补充信息”
►	表示操作的符号: 此处必须进行一些操作。
►	当有多个操作步骤时, 请按顺序执行。

2 产品责任

根据产品责任法中界定的制造商对其产品的责任, 使用者必须遵守此手册内包含的信息(产品信息、规范使用、错误使用、产品性能、产品维护、信息和指导义务)。如未遵守, 则制造商不承担任何赔偿责任。

3 安全

3.1 规范使用

ECturn 平开门机用于自动开启和关闭平开门。

ECturn 平开门机适用于:

- 仅适用于在干燥的室内使用
- 在商业场所和公共区域的人行通道入口和内部区域
- 私人领域

ECturn 平开门机

- 不得用作防火门或隔烟门
- 不得用于危险区域

严禁不按规定使用产品, 例如持续手动运行, 或对产品进行任何改动。

3.2 安全提示

- 必须由经过盖泽授权的专业人士按规定进行安装、维护和维修作业。
- 进行安全技术检查时必须遵守当地法规和条例。
- 盖泽对因用户擅自改动设备而带来的后果不承担任何责任。
- 如果与其它品牌组合使用，盖泽不提供保修服务。
- 修理和维护时也只允许使用盖泽原装零件。
- 连接电源必须由专业电气人员执行。根据 DIN VDE 0100-610 标准检查电源连接和安全引线。
例外情况：如果 ECturn 平开门机通过安装好的电源插头与电网连接，则无需由专业电气人员执行。
- 安装时使用 10 A 断路器作为电网侧的绝缘装置。
- 遵守最新版本的条例、标准和当地法规，尤其是：
 - ASR A1.7 “门和大门”
 - DIN 18650 “锁具和建筑五金 – 自动门系统”
 - VDE0100; 第 610 部分“低压电气设备的安装”
 - 事故预防条例，特别是 BGV A1 “事故预防总则” 和 BGV A2 “电气设备和生产设备”
 - VDE 0100 “低压电气设备的安装”

3.3 安全作业

- 禁止未经授权的人员进入工作场所。
- 仅允许使用电缆图中规定的电缆。根据接线图进行屏蔽。
- 用电缆扎带固定驱动装置内部的松散电缆。
- 使用电气设备作业前：
 - 将驱动装置从 230 V 电网断开并检查是否无电压。
 - 将控制装置与 24 V 蓄电池断开。
 - 使用不间断电源时 (UPS)，设备从电网侧断开后仍然有电压。
- 原则上，针对绞合线应使用绝缘芯线端套管。
- 玻璃门扇上应贴上安全标签。
- 玻璃碎片会造成人员受伤！
- 驱动装置内的锋利边缘会造成人员受伤！

3.4 安装检验

安全分析 (危险分析)

根据机械条例 2006/42/EC 和 DIN 18650 的规定，在对门设备进行调试之前必须进行安全分析（风险分析），并根据 CE 标志条例 98/68/EWG 对门系统进行标记。

其中包括：

- 检查保护和避免挤压、碰撞、剪切和咬入的措施。
- 检查安全和触发传感器的功能。
- 检查所有可接触的金属部件的安全引线连接。

3.5 适用文件

图纸编号	类型
70107-9-0951	ECturn 接线图
70107-9-0962	ECturn 电缆图

设计图可能发生变更。

4 运输和存放

小心!

坚硬的挡块和门楣会对 ECturn 平开门机造成损坏!

- ▶ 不得抛掷 ECturn 或使其从高处跌落。

- 干燥存放。运输和存放时应保持干燥。

- 低于 -30 °C 或高于 +60 °C 的存放条件可能导致设备损坏。

5 工具和辅助工具

工具	尺寸
卷尺	-
记号笔	-
内六角扳手套件	-
螺丝刀套件	3 mm 凹槽, 十字凹槽
斜嘴钳	-
电缆卷边钳	-
剥线钳	-
万用表	-
显示程序开关 (材料号 103940)	-


6 产品说明

6.1 设备说明和技术数据

ECturn 是通过传感器或按钮触发的全自动平开门机。

ECturn 电动开门和关门。

ECturn 的使用范围



浅灰色 低能量

深灰色 自动

机械数据


- 尺寸(高 x 深 x 长): 60 mm x 60 mm x 580 mm
- 环境温度范围: -15 °C 至 +50 °C
- 驱动装置重量: 约 3 kg

电气数据

- 电源连接: 110-230 V AC +10 % -14 %, 50/60 Hz
- 功耗: 最大 75 W
- 可与外部连接的设备: 24 V DC, 最大 600 mA


6.2 基础构造和扩展

6.2.1 驱动装置




- | | |
|-----------------|------------|
| 1 控制装置盖板 | 6 电源插头 |
| 2 电机 | 7 轴盖板 |
| 3 齿轮箱 | 8 带电源的控制装置 |
| 4 蓄电池(选配) | 9 顶盖(选配) |
| 5 电源连接(位于侧面部件内) | |

6.2.2 可调节高度的滑轨 ($\pm 2 \text{ mm}$)



- | |
|-------|
| 10 滑块 |
| 11 滑轨 |
| 12 端块 |
| 13 拉杆 |

6.2.3 折臂




侧壁深度 LT:

- 0…100 mm
- 90…200 mm

6.2.4 用于驱动装置的安装板 (选配)

根据安装情况可能需要一块安装板。一般情况下, 使用安装板能够使安装更加方便。



6.2.5 控制元件 (附件)

根据接线图中的说明, 材料号 134079

7 安装和固定方式




必须通过门挡限制开门角度。

附件: 门挡缓冲、内置开门限制器(仅针对滑轨)

针对左开门和右开门, ECturn 分别可以实现以下开门方式:

合页侧




合页侧顶部安装, 带滑轨

最大侧壁深度 LT: 40 mm

最大门隙 Ü: 40 mm


合页异侧



合页异侧顶部安装, 带折臂,


针对侧壁深度 LT: 0...100 mm

90...200 mm




合页侧门扇安装, 带滑轨

最大门隙 Ü: -50...+30 mm




合页异侧门扇安装, 带滑轨

最大门隙 Ü: 30 mm




合页侧门扇安装, 带折臂

最大门隙 Ü: 200 mm




合页异侧门扇安装, 带滑轨

最大门隙 Ü: 20 mm



Ü 门隙



LT 侧壁深度

8 安装

8.1 一般安装提示



- 遵守所有说明信息。错误安装可能造成严重的人员伤害。
- 驱动装置安装处的温度必须在规定的环境温度范围内。
- 安装后检查驱动装置的设置和功能！

8.1.1 供货范围和完整性



- ▶ 请打开所有包装。检查组件是否完整并熟悉所有部件。

带滑轨或折臂的 Eturn 门机

- 驱动单元
 - 1 个驱动装置
 - 1 套紧固螺栓

基于订单：

- 滑轨
 - 1 根滑轨
 - 1 根拉杆
 - 1 套紧固螺栓

或

- 1 根折臂（尺寸取决于侧壁深度）
 - 1 套紧固螺栓

- 附件（选配）
 - 顶盖
 - 控制元件：根据接线图内的说明
 - 门档缓冲器
 - 带紧固螺栓套件的安装板
 - 蓄电池
 - DCU702 无线电电路板
 - 转接电缆

8.1.2 安装现场的准备工作

检查现场情况和所需空间



警告！

掉落的部件可能导致受伤！

未固定的部件在承受负荷时可能跌落。


- ▶ 安装 Eturn 平开门机时确保底部结构能够安全固定驱动装置。
- ▶ 使用合适的紧固工具，例如销子、铆螺母等。

- ▶ 安装驱动装置前检查门扇的机械状态是否良好，是否可以顺利地开启和闭合。
- ▶ 安装时，最低处的元件（滑轨或折臂）的下边缘至少比地面高 2 m。
- ▶ 根据电缆图敷设电缆。
- ▶ 检查门扇及门框上计划的固定方式（参见章节 7）。


8.2 不同安装方式的安装尺寸

8.2.1 合页侧顶部安装, 带滑轨

使用安装板固定



直接固定



14 合页中间尺寸参考


15 电网馈电线的电缆入口

16 控制电缆的电缆入口

! ▶ 注意钻孔图: 左开门和右开门镜面对称。


紧固工具

- 安装板 M5
- 底板 M5 或纤维板螺钉
- 滑轨 M5 或纤维板螺钉



! ▶ 注意驱动装置的方向: 电机朝向铰链。

空间需求




17 ECturn 的空间需求

18 门门框型材上边缘参考尺寸 = 滑轨上边缘

19 滑轨的空间需求

8.2.2 合页异侧顶部安装, 带滑轨

使用安装板固定



14 合页中间尺寸参考


15 电网馈电线的电缆入口

16 控制电缆的电缆入口

! ▶ 注意钻孔图: 左开门和右开门镜面对称。


紧固工具

- 安装板 M5
- 底板 M5 或纤维板螺钉
- 滑轨 M5 或纤维板螺钉



! ▶ 注意驱动装置的方向: 电机朝向铰链。

空间需求




17 ECturn 的空间需求

19 滑轨的空间需求


20 门框下边缘参考尺寸 (门楣)

8.2.3 合页异侧顶部安装, 带折臂

使用安装板固定



直接固定




- 14 合页中间尺寸参考
- 15 电网馈电线的电缆入口
- 16 控制电缆的电缆入口
- 21 折臂的安装尺寸参见“ECturn 折臂安装说明书”(134590)

! ▶ 注意钻孔图: 左开门和右开门镜面对称。


紧固工具

- 安装板 M5
- 底板 M5 或纤维板螺钉



! ▶ 注意驱动装置的方向: 电机朝向铰链。


空间需求




- 17 ECturn 的空间需求
- 20 门框下边缘参考尺寸 (门楣)
- 22 折臂空间需求

8.2.4 合页侧门扇安装, 带折臂

使用安装板固定



直接固定




- 14 合页中间尺寸参考
- 15 电网馈电线的电缆入口
- 16 控制电缆的电缆入口
- 21 折臂的安装尺寸参见“Eeturn 折臂安装说明书”(134590)

! ▶ 注意钻孔图: 左开门和右开门镜面对称。


紧固工具

- 安装板 M5
- 底板 M5 或纤维板螺钉



! ▶ 注意驱动装置的方向: 电机朝向铰链。


空间需求




- 17 Eeturn 的空间需求
- 18 门板上边缘参考尺寸
- 22 折臂空间需求

8.2.5 合页侧门扇安装, 带滑轨

使用安装板固定



直接固定



14 合页中间尺寸参考

15 电网馈电线的电缆入口


16 控制电缆的电缆入口



► 注意钻孔图: 左开门和右开门镜面对称。


紧固工具

- 安装板 M5
- 底板 M5 或纤维板螺钉
- 滑轨 M5 或纤维板螺钉



► 注意驱动装置的方向: 电机朝向铰链。

空间需求




17 ECturn 的空间需求

18 门板上边缘参考尺寸


19 滑轨的空间需求

8.2.6 合页异侧门扇安装, 带滑轨

使用安装板固定



直接固定



14 合页中间尺寸参考

15 电网馈电线的电缆入口


16 控制电缆的电缆入口



► 注意钻孔图: 左开门和右开门镜面对称。


紧固工具

- 安装板 M5
- 底板 M5 或纤维板螺钉
- 滑轨 M5 或纤维板螺钉



► 注意驱动装置的方向: 电机朝向铰链。

空间需求



17 ECturn 的空间需求

19 滑轨的空间需求

20 门框下边缘参考尺寸 (门楣)

8.3 安装驱动装置



- ▶ 安装时注意不得挤压连接电缆。

- ▶ 拔下顶盖。
- ▶ 必要时拧紧安装板。
- ▶ 拧紧驱动装置。
对齐时参见章节 8.2 图纸中的俯视图。
- ▶ 冲破顶盖中用于轴上的塑料部件。
- ▶ 安装轴盖板。
- ▶ 填写型号铭牌并粘贴在驱动单元上清晰可见的部位。
- ▶ 盖上顶盖。



- ▶ 使用随附的 M5 螺栓和纤维板螺钉。

8.4 安装滑轨

8.4.1 安装拉杆



- ▶ 安装拉杆时, 只能使用随附的内六角螺栓 (下部螺纹区域带有涂层) !

8.4.2 安装滑轨




- ▶ 注意滑轨的安装说明书。




拆卸时可以将滑块夹在拉杆外侧。

滑轨顶部安装



▶ 滑轨门扇安装



- ▶ 旋入内六角螺栓 (23) 并拧紧 (拧紧力矩为 15 Nm)。

8.5 安装折臂



- ▶ 注意折臂包装内的安装说明书。


8.6 门档

! ▶ 安装门板时注意门边缘挤压和剪切位置的电缆套管。

! ▶ 只有在地面上安装了内置缓冲器或缓冲块时才能使用滑轨。


! ▶ 只有地面上安装了缓冲块时才能使用折臂。

- ▶ 检查空间需求。
- ▶ 用手开门并关门。
- ▶ 将缓冲块 (24) 安装在地面上。




8.7 安装和连接蓄电池

- ▶ 使用两个螺栓 (25) 拧紧蓄电池 (4)。




- ▶ 将插头 (26) 插入插槽中。




8.8 安装转接电缆(选配)


- ▶ 松开螺栓 (27)。
- ▶ 取下侧面部件的盖板 (28)。
- ▶ 冲开盖板 (28) 中的预设的破裂点 (29)。



- ▶ 拧下转接电缆 (30) 上的螺母 (31)。
- ▶ 将转接电缆 (30) 穿过盖板 (28)。
- ▶ 把盖板上的螺母 (31) 拧紧。



- ▶ 松开电缆夹 (33)。
- ▶ 松开螺栓 (34) 并拔出安全引线。
- ▶ 松开接线板上的电缆 (35)。
- ▶ 取下电源插头 (32) 及电缆。




- ▶ 根据接线图将门的转接电缆连接在接线板 (35) 上。
- ▶ 连接安全引线并使用螺栓 (34) 固定。
- ▶ 盖上侧面部件的盖板 (28)。
- ▶ 拧紧螺栓 (27)。

8.9 安装顶盖 (选配)



- ▶ 安装时注意不得挤压任何电缆。

- ▶ 将顶盖 (36) 推到 ECturn 上, 直至听到卡的声音, 同时注意电机-齿轮箱单元的驱动轴方向。



8.10 安装触发传感器

在墙壁或盖板上安装传感器时, 必须确保开门和关门时, 门不会经过传感器的探测范围, 否则会导致自动触发。
电气连接参见接线图。

8.11 安装无线电电路板 DCU702 (选配)



- ▶ 注意无线电电路板 DCU702 包装中的安装说明书。

9 电气连接

9.1 电源连接



ECturn 平开门机在出厂时配备了一个电源插头。如果安装现场有电缆, 并且无法通过电源插头连接, 则必须由专业电气人员进行电源连接。



警告!

在连接不带电源插头的 ECturn 平开门机时, 可能会触电造成生命危险。


- ▶ 仅允许由专业电气人员连接电气设备 (230 V)! 务必遵守 VDE 规定。
- ▶ 使用合适的紧固工具, 例如销子、铆螺母等。




- ▶ 安装门板时注意门边缘挤压和剪切位置的电缆套管。
- ▶ 进行任何电气作业前必须将设备从电网上断开。
- ▶ 如果有，则装入蓄电池。
- ▣ 根据适用的规定，必须可以在合适的位置断开开门机的电压。
- ▶ 如果是固定敷设的接口，则在安装现场设置一个可以断开全部相位的绝缘设备。
- ▶ 使用活动电缆时必须使用绝缘芯线端套管。

-
- ▶ 插入电源插头(32)。

如果安装现场有电缆并且未使用电源插头连接：



- ▶ 松开螺栓 (27)。
- ▶ 取下侧面部件的盖板 (28)。



- ▶ 松开电缆夹 (33)。
- ▶ 松开螺栓 (34) 并拔出安全引线。
- ▶ 松开接线板上的电缆 (35)。
- ▶ 取下电源插头 (32) 及电缆。
- ▶ 根据接线图将 230 V 电源线连接在接线板 (35) 上。
- ▶ 连接安全引线并使用螺栓 (34) 固定。



电网馈电线的护套必须延续至电缆夹 (33)。

-
- ▶ 拧紧电缆夹 (33)。
 - ▶ 盖上侧面部件的盖板 (28)。
 - ▶ 拧紧螺栓 (27)。

10 维护

下列针对 Eeturn 规定的维护作业须每年至少一次由专业人员操作。

10.1 进行机械维修时的危险



警告!

触电可能导致生命危险!

- ▶ 通过安装现场的绝缘设备将电网的所有相位与驱动装置断开，并且确保不会重新接通。



警告!

挤压会造成人员受伤!

- ▶ 确保在驱动装置上作业时不会因为拉杆或折臂的摇晃而受伤。



警告!

高温电机可能导致烧伤!

长期运行、运行不顺畅或发生其他故障时，驱动装置中的电机温度可能非常高。

- ▶ 必要时请切断电源，并且在作业前首先等待电机冷却。

10.2 维护作业

Eeturn 基本上无需维护。如需进行维护则进行以下工作：

- ▶ 检查紧固螺栓是否稳固。
- ▶ 拧紧折臂和滚珠杠杆的紧固螺栓。
- ▶ 清洁滑轨的内部区域。
- ▶ 检查门闩功能和清洁程度，必要时稍微润滑。
- ▶ 检查滚珠拉杆和折臂是否损坏，必要时进行更换。

手动运行

前提：

将驱动装置的所有相位从电网上断开。

- ▶ 确保门的活动性能。
- ▶ 检查是否正确安装。
- ▶ 再次接通电源电压并插入电源插头。

10.3 电气维修

- 准备检查文件并执行。
- 带 DPS：在菜单项 **5R**
 - 开口数量 (**ED**)，
 - 查询运行小时数 (**HQ**) 和
 - 维修 (**SO**) 并记录在维护手册中。
- 结束维护工作后，务必重新检查 Eeturn (参见章节 10.2)
- 检查触发和存在传感器的功能，必要时更换。
- 通过 S1、S2 直接查询控制装置：
 - 参见接线图、“调试和维修”章节以及“维修 LED 和显示程序开关的参数菜单”章节。

10.4 电气故障

故障报告将被保存并可在显示程序开关上调出。如果当前存在故障，则该故障会在显示程序开关上每隔十秒钟显示一次。如果位于显示程序开关显示屏的左侧的点亮起，则表示设备未能在接通后完全初始化。过路上可能有障碍，或者某些物体卡在设备中。

重新开门并关门后，该点就会熄灭。

关于故障查找和故障排除：参见接线图中的故障表的“故障报告”部分。

11 废弃处理

- ▶ 对门机进行废弃处理时应将不同材料分开处理并送往回收站。

Germany GEZE Sonderkonstruktionen GmbH Planken 1 97944 Boxberg-Schweigern Tel. +49 (0) 7930-9294-0 Fax +49 (0) 7930-9294-10 E-Mail: sk.de@geze.com	Benelux GEZE Benelux B.V. Leemkuil 1 Industrieterrein Kapelbeemd 5626 EA Eindhoven Tel. +31-(0)40-26290-80 Fax +31-(0)40-26 290-85 E-Mail: benelux.nl@geze.com	Hungary GEZE Hungary Kft. Bartók Béla út 105-113. Budapest H-1115 Tel. +36 (1) 481 4670 Fax +36 (1) 481 4671 E-Mail: office-hungary@geze.com	Scandinavia GEZE Norway Industriveien 34 B 2072 Dal Tel. +47(0)639-57200 Fax +47(0)639-57173 E-Mail: norge.se@geze.com
Germany GEZE GmbH Niederlassung Nord/Ost Bühringstraße 8 13086 Berlin (Weissensee) Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0 Fax +49 (0) 30-47 89 90-17 E-Mail: berlin.de@geze.com	Bulgaria GEZE Bulgaria - Trade Representative Office 61 Pirinski Prohod, entrance „B“, 4th floor, office 5, 1680 Sofia Tel. +359 (0) 24 70 43 73 Fax +359 (0) 24 70 62 62 E-Mail: office-bulgaria@geze.com	Iberia GEZE Iberia S.R.L. Pol. Ind. El Pla C/Comerç, 2-22, Nave 12 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) Tel. +34 9-02 19 40 36 Fax +34 9-02 19 40 35 E-Mail: info@geze.es	Scandinavia GEZE Finland Postbox 20 15871 Hollola Tel. +358(0)10-4005100 Fax +358(0)10-4005120 E-Mail: finland.se@geze.com
Germany GEZE GmbH Niederlassung West Nordsternstraße 65 45329 Essen Tel. +49 (0) 201-83082-0 Fax +49 (0) 201-83082-20 E-Mail: essen.de@geze.com	China GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Shuangchenzhong Road Beichen Economic Development Area (BEDA) Tianjin 300400, P.R. China Tel. +86(0)22-26973995-0 Fax +86(0)22-26972702 E-Mail: Sales-info@geze.com.cn	India GEZE India Private Ltd. MF2 & 3, Guindy Industrial Estate Ekkattuthangal Chennai - 600 097 Tamilnadu Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00 Fax +91 (0) 44 30 61 69 01 E-Mail: office-india@geze.com	Scandinavia GEZE Denmark Mårkærvej 13 J-K 2630 Taastrup Tel. +45(0)46-323324 Fax +45(0)46-323326 E-Mail: danmark.se@geze.com
Germany GEZE GmbH Niederlassung Mitte Adenauerallee 2 61440 Oberursel (b. Frankfurt) Tel. +49 (0) 6171-63610-0 Fax +49 (0) 6171-63610-1 E-Mail: frankfurt.de@geze.com	China GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Branch Office Shanghai Unit 25N, Cross Region Plaza No. 899, Ling Ling Road, XuHui District 200030 Shanghai, P.R. China Tel. +86 (0)21-523 40 960 Fax +86 (0)21-644 72 007 E-Mail: chinasaless@geze.com.cn	Italy GEZE Italia Srl Via Giotto, 4 20040 Cambiago (MI) Tel. +3902950695-11 Fax +3902950695-33 E-Mail: italia.it@geze.com	South Africa DCLSA Distributors (Pty) Ltd. 118 Richards Drive, Midrand, Halfway House Ext. 111 P.O. Box 7934 Midrand 1685 Tel. +27(0)113158286 Fax +27(0)113158261 E-Mail: info@dclsa.co.za
Germany GEZE GmbH Niederlassung Süd Breitwieserstraße 8 71229 Leonberg Tel. +49 (0) 7152-203-594 Fax +49 (0) 7152-203-438 E-Mail: leonberg.de@geze.com	China GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Branch Office Guangzhou Room 17C3 Everbright Bank Building, No.689 Tian He Bei Road 510630 Guangzhou, P.R. China Tel. +86(0)20-38731842 Fax +86(0)20-38731834 E-Mail: chinasaless@geze.com.cn	Italy GEZE Engineering Roma Srl Via Lucrezia Romana, 91 00178 Roma Tel. +3906-7265311 Fax +3906-72653136 E-Mail: roma@geze.biz	Switzerland GEZE Schweiz AG Bodenackerstrasse 79 4657 Dulliken Tel. +41-(0)62-2855400 Fax +41-(0)62-2855401 E-Mail: schweiz.ch@geze.com
Germany GEZE Service GmbH Reinhold-Vöster-Straße 25 71229 Leonberg Tel. +49 (0) 7152-9233-0 Fax +49 (0) 7152-9233-60 E-Mail: service-info.de@geze.com	China GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Branch Office Beijing Room 1001, Tower D Sanlitun SOHO No. 8, Gongti North Road, Chaoyang District, 100027 Beijing, P.R.China Tel. +86-(0)10-5935 9300 Fax +86-(0)10-5935 9322 E-Mail: chinasaless@geze.com.cn	Kazakhstan GEZE Central Asia 050061, Almaty, Kazakhstan Rayimbek ave. 348, A, office 310 Tel. +7 (0) 72 44 78 03 Fax +7 (0) 72 44 78 03 E-Mail: office-kazakhstan@geze.com	Turkey GEZE GmbH Türkiye - İstanbul İrtibat Bürosu Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3 Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir Kadıköy / İstanbul Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15 Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15 E-Mail: office-turkey@geze.com
Germany GEZE Service GmbH Niederlassung Berlin Bühringstraße 8 13086 Berlin (Weissensee) Tel. +49 (0) 30-470217-30 Fax +49 (0) 30-470217-33 E-Mail: service-info.de@geze.com	China GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Branch Office Singapore 21, Bukit Batok Crescent, No. 23-75, Wcega Tower, Singapore 658065 Tel. +65-6846 1338 Fax +65-6846 9353 E-Mail: gezesea@geze.com.sg	Poland GEZE Polska Sp.z o.o. ul. Annopol 21 03-236 Warszawa Tel. +48 (0)22 440 4 440 Fax +48 (0)22 440 4 400 E-Mail: geze.pl@geze.com	Ukraine Repräsentanz GEZE Ukraine TOV ul. Viskochnaya, 17, building 93-B, office 12 02094 Kiev Tel. +38 (0) 44 501 22 25 Fax +38 (0) 44 499 77 25 E-Mail: office-ukraine@geze.com
Austria GEZE Austria GmbH Wiener Bundesstrasse 85 5300 Hallwang b. Salzburg Tel. +43-(0)662-663142 Fax +43-(0)662-663142-15 E-Mail: austria.at@geze.com	China GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Branch Office Singapore 21, Bukit Batok Crescent, No. 23-75, Wcega Tower, Singapore 658065 Tel. +65-6846 1338 Fax +65-6846 9353 E-Mail: gezesea@geze.com.sg	Romania GEZE Romania S.R.L. IRIDE Business Park Building nr. 10, level 2 Str. Dimitrie Pompei nr. 9-9a RO-020335 Bucharest, sector 2 Tel. +40 (0) 316 201 257 Fax +40 (0) 316 201 258 E-Mail: office-romania@geze.com	United Arab Emirates/GCC GEZE Middle East P.O. Box 17903 Jebel Ali Free Zone Dubai Tel. +971(0)4-8833112 Fax +971(0)4-8833240 E-Mail: geze@emirates.net.ae
Baltic States GEZE GmbH Baltic States office Dzelzavas iela 120 S 1021 Riga Tel. +371 (0) 67 89 60 35 Fax +371 (0) 67 89 60 36 E-Mail: office-latvia@geze.com	France GEZE France S.A.R.L. ZAC de l'Orme Rond RN 19 77170 Servon Tel. +33-(0)1-606260-70 Fax +33-(0)1-606260-71 E-Mail: france.fr@geze.com	Russian Federation GEZE GmbH Representative Office Russia Gamsomonovskiy Per. 2 115191 Moskau Tel. +7 (0) 495 933 06 59 Fax +7 (0) 495 933 06 74 E-Mail: office-russia@geze.com	United Kingdom GEZE UK Ltd. Blenheim Way Fradley Park Lichfield Staffordshire WS13 8SY Tel. +44(0)1543443000 Fax +44(0)1543443001 E-Mail: info.uk@geze.com
GEZE GmbH P.O.Box 1363 Reinhold-Vöster-Straße 21–29 71229 Leonberg Germany	Tel.: 0049 7152 203-0 Fax: 0049 7152 203-310 www.geze.com	146608-02	

GEZE